

Tabella 3.16 - Stato dei corsi d'acqua del bacino del fiume Lambro nel triennio 2012-2014 – monitoraggio operativo e Rete Nucleo (fonte: ARPA Lombardia)

Corso d'acqua	Località	Stato elementi biologici	LIMeco	Stato chimici a sostegno	STATO ECOLOGICO	STATO CHIMICO
Lambro	Lesmo	SCARSO	SUFF	SUFF	SCARSO	NON BUONO
	Peschiera Borromeo	SCARSO	SCARSO	SUFF	SCARSO	BUONO
Redefossi	S. Donato	SCARSO	CATTIVO	SUFF	SCARSO	BUONO
Vettabbia	S. Giuliano M.se	SCARSO	SCARSO	SUFF	SCARSO	BUONO
Colatore Addetta	Vizzolo Predabissi	SCARSO	SUFF	SUFF	SCARSO	BUONO
Seveso	Bresso	CATTIVO	CATTIVO	SUFF	CATTIVO	BUONO