

Tabella 3.17 - Esiti del monitoraggio dei corsi d'acqua del bacino del Fiume Lambro eseguito nel triennio 2012-2014 e confronto con triennio 2009-2011 – monitoraggio operativo e Rete Nucleo (fonte: ARPA Lombardia)

Corso d'acqua	Località	STATO ECOLOGICO 2009-2011	STATO CHIMICO 2009-2011	STATO ECOLOGICO 2012-2014	STATO CHIMICO 2012-2014
Lambro	Lesmo	SCARSO	NON BUONO	SCARSO	NON BUONO
	Peschiera Borromeo	CATTIVO	NON BUONO	SCARSO	BUONO
Redefossi	S. Donato	SCARSO	BUONO	SCARSO	BUONO
Vettabbia	S. Giuliano M.se	SCARSO	BUONO	SCARSO	BUONO
Colatore Addetta	Vizzolo Predabissi	SCARSO	BUONO	SCARSO	BUONO
Seveso	Bresso	CATTIVO	NON BUONO	CATTIVO	BUONO