

Tabella 3.19 - Esiti del monitoraggio dei corsi d'acqua del bacino del Fiume Olona eseguito nel triennio 2012-2014 e confronto con triennio 2009-2011 – monitoraggio operativo e Rete Nucleo (fonte: ARPA Lombardia)

Corso d'acqua	Località	STATO ECOLOGICO 2009-2011	STATO CHIMICO 2009-2011	STATO ECOLOGICO 2012-2014	STATO CHIMICO 2012-2014
Olona	Rho Loc. Molino prepositurale	SCARSO	NON BUONO	SCARSO	BUONO
	Rho Valle Lura	CATTIVO	NON BUONO	CATTIVO	BUONO
Lura	Rho	CATTIVO	BUONO	CATTIVO	BUONO
Lambro Meridionale	Locate Triulzi	CATTIVO	BUONO	SCARSO	BUONO
Merlata	Baranzate sud	SCARSO	NON BUONO	SUFF	BUONO
Pudiga	Baranzate	SCARSO	BUONO	SCARSO	BUONO